

E-ENERGY CARBON

SANIERUNG EINES WOHNZIMMERS IN 2500 BADEN

Aufgrund einer feuchten Wand, wurde in einer bestehenden Wohnung ein Wohnzimmer saniert. Um zukünftige Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden wurden

insgesamt drei Heizfolien à 5,5 m Länge in der Wand des 40 m² großen Raum installiert. Verwendet wurde das System E-ENERGY CARBON FLEECE.



KONSTRUKTION

1 Fliesen ≥ 10 mm | Naturstein ≥ 15 mm

2 ggf. Abdichtung in Feuchträumen

3 Fliesenkleber ca. 2 mm je Lage

4 E-ENERGY CARBON FLEECE

5 Grundierung

4 mm

0,4 mm

5 mm

